

HP Scanjet Roller Replacement Kit - Wartungskit

für ScanJet 5000 - 7000

Gruppe	Scanner
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	L2756A
EAN/UPC	0889899010501



Beschreibung

HP Scanjet Roller Replacement Kit - Wartungskit - für ScanJet 5000, 7000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Scanjet Roller Replacement Kit - Wartungskit
Produkttyp	Wartungskit
Packungsinhalt	Reinigungstücher, Verzögerungsrolle, 3 Einzugsrollen
Gewicht	27.7 g
Entwickelt für	ScanJet 5000, 7000

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.