

Brother BU330CL - Druckriemensatz - für Brother DCP-L8410

HL-L8260 - HL-L8360 - HL-L9300 - HL-L9310 - MFC-L8610 - MFC-L8900 - MFC-L9570

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	BU330CL
EAN/UPC	4977766775038



Beschreibung

Brother BU330CL - Druckriemensatz - für Brother DCP-L8410, HL-L8260, HL-L8360, HL-L9300, HL-L9310, MFC-L8610, MFC-L8900, MFC-L9570

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother BU330CL - Druckriemensatz
Produkttyp	Druckriemensatz
Drucktechnologie	Laser
Ergiebigkeit	Bis zu 130000 Seiten
Kompatibel mit	Brother DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-L9300CDWTZ, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWMT, HL-L9310CDWT, HL-L9310CDWTT, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-L9570CDWT, MFC-L9570CDWTSP

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.