

HP Lochereinheit - 2/4-Loch - für Color LaserJet Managed Flow MFP M880

LaserJet Enterprise Flow MFP M880

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CZ999A#B19
EAN/UPC	0887111442796



Beschreibung

HP - Lochereinheit - 2/4-Loch - für Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Lochereinheit
Produkttyp	Lochereinheit
Stanztyp	2/4-Loch
Entwickelt für	Color LaserJet Enterprise M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh; Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+; LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.