

# Lexmark (220 - 240 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit LRP

für Lexmark MS811 - MS812 - MX711 - MX810 - MX811 - MX812 - XM5163 - XM5170 - XM7155 - XM7163 - XM7170

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Zubehör Drucker |
| Hersteller          | Lexmark         |
| Hersteller Art. Nr. | 40X8421         |
| EAN/UPC             | 0734646498036   |



## Beschreibung

Lexmark - (220 - 240 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit LRP - für Lexmark MS811, MS812, MX711, MX810, MX811, MX812, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170

## Hauptmerkmale

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Lexmark - Wartung der Druckerfixiereinheit - LRP  |
| Produkttyp          | Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V)  |
| Drucktechnologie    | Laser   |
| Ergiebigkeit        | Bis zu 200000 Seiten  |
| Preistyp            | Lexmark Return Program (LRP)  |
| Kompatibel mit      | Lexmark M5155, M5163, M5170, MS810, MS811, MS812, MX710, MX711, MX810, MX811, MX812, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.