

Eaton Warranty+1 - Serviceerweiterung - Austausch

1 Jahr - Lieferung - für P/N: 9SX1000I - 9SX1000IM - 9SX1000IR - 9SX1500I - 9SX1500IR - 9SX2000I - 9SXEBM72R - 9SXEBM96T

Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	W1004WEB
EAN/UPC	3553340668449



Beschreibung

Eaton Warranty+1 - Serviceerweiterung - Austausch - 1 Jahr - Lieferung - für P/N: 9SX1000I, 9SX1000IM, 9SX1000IR, 9SX1500I, 9SX1500IR, 9SX2000I, 9SXEBM72R, 9SXEBM96T

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Warranty+1 - Serviceerweiterung - 1 Jahr - Lieferung
Typ	Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen	Austausch
Stelle	Lieferung
Rücksendung	Auf Kosten des Herstellers
Volle Vertragslaufzeit	1 Jahr
Entwickelt für	P/N: 5SC1500IR, 5SC2200IRT, 9PX1000IRT2U, 9PX1000IRTN, 9PXEBM48RT2U, 9PXEBM72RT2U, 9PXEBM72RT3U, 9PXM3KI, 9SX1000I, 9SX1000IM, 9SX1000IR, 9SX1500I, 9SX1500IR, 9SX2000I, 9SXEBM72R, 9SXEBM96T, EATS16, EATS16N, EBAB32, EILB26, EMAH06, EMAH28, EMIB20, EMIB32, EMOB71, EMOH28, EMOH84, ESWH28, ESWH84

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.